

MELANGE F.R.



ME/01



ME/02



ME/03




ME/04





Ref.	cm	mm	g/m ²	Composizione	Ignifugo	Trasparenza	Certificazione	Saldabilità	IMO - Tessuti per settore navale	Trasmmissione solare	Riflessione	Assorbimento solare	Trasmmissione luce visibile	Riflessione luce visibile	G tot Type C GLASS	Abbattimento UV	Assorbimento acustico	Trama - Ordito N5 cm	Fattore di apertura	
ME/01	330	0,45	255	100% TREVIRA CS	Classe1 (I); M1(F); B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, REACH	5	With film	No	1,50	18	47	35	17	45	0,42	88	152,5	129
ME/02	330	0,45	255	100% TREVIRA CS	Classe1 (I); M1(F); B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, REACH	5	With film	No	1,50	11	36	53	11	35	0,45	92	152,5	129
ME/03	330	0,45	255	100% TREVIRA CS	Classe1 (I); M1(F); B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, REACH	5	With film	No	1,50	18	49	33	15	43	0,41	91	152,5	129
ME/04	330	0,45	225	100% TREVIRA CS	Classe1 (I); M1(F); B1(D)	Attenuante	OEKO-TEX, REACH	5	With film	No	1,50	13	36	51	12	34	0,45	91	152,5	129

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto



MANUTENZIONE Togliere il telo dal sistema. Mettere a bagno il telo in acqua max. 30 °C con detergente delicato (tipo in una vasca da bagno). Macchie difficili e polvere possono essere rimossi con una spazzola leggera (non flettere e torcere). Risciacquare il tessuto scrupolosamente con acqua tiepida e lasciare scolare (non torcere o piegare). Appendere il tessuto umido e lasciare asciugare con le finestre aperte. Se necessario, il telo può essere stirato con ferro tiepido (1° livello).