


# *Soltis Proof W88 F.R.*



**SW88/01**



**SW88/02**




**SW88/03**



**SW88/04**



**SW88/05**



Name	Cat.	Ref.	Composition	F.R. classification	Health certifications	Width cm	Weight g/m2	Thickness mm	OF %	Shading	TS %	RS %	AS %	TL %	RL %	INT Type C glass	EXT Type C glass	INT Type D glass	EXT Type D glass	Glare control	↓UV %	αω	Mechanical resistance WARP daN/5cm	Mechanical resistance WEFT daN/5cm	Colour fastness to light	OUTDOOR	Sealable	
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02									
<b>Soltis Proof W88 F.R.</b>	SW88	SW88/01	38% PL 62% PVC	Classe 2(I), M 2(F), B1 (D), NFPA 701 (US), EN 13773 Classe 1(UE)	  	267	490	0,43	8	○	20	70	10	21			0,14							140	140	✓	heat	
<b>Soltis Proof W88 F.R.</b>	SW88	SW88/02	38% PL 62% PVC			267	490	0,43	8	○	19	66	15	19				0,14							140	140	✓	heat
<b>Soltis Proof W88 F.R.</b>	SW88	SW88/03	38% PL 62% PVC			267	490	0,43	8	○	16	62	22	12				0,12							140	140	✓	heat
<b>Soltis Proof W88 F.R.</b>	SW88	SW88/04	38% PL 62% PVC			267	490	0,43	8	○	9	45	46	8				0,10							140	140	✓	heat
<b>Soltis Proof W88 F.R.</b>	SW88	SW88/05	38% PL 62% PVC			267	490	0,43	8	○	3	11	86	3				0,10							140	140	✓	heat

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

Larghezza	Composizione	Certificazione	IMO - Tessuti per settore navale	Riflessione	Riflessione luce visibile	Assorbimento acustico
Spessore	Ignifugo	Solidità luce	Fattore di apertura	Assorbimento solare	G tot Type C - GLASS	Trama - Ordito N5 cm
Peso	Trasparenza	Saldabilità	Trasmissione solare	Trasmissione luce visibile	Abbattimento UV	Glare control

**MANUTENZIONE** MANEGGIARE IL TESSUTO CON CURA E MANI PULITE. NON UTILIZZARE SOLVENTI O SOSTANZE ABRASIVE. DURANTE LE PULIZIE DELLE FINESTRE LA TENDA DOVRA' ESSERE SOLLEVATA PER EVITARE CONTATTO CON PRODOTTI PER LA PULIZIA. RIMUOVERE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE O ARIA COMPRESSA. EVITARE DI TIRARE O ALLUNGARE IL TESSUTO. PER I TESSUTI RIVESTITI IN PVC SOLO: PULIRE CON UNA SPUGNA UMIDA, SE NECESSARIO CON SAPONE, RISCIAQUARE CON ACQUA PULITA, NON STROFINARE. LASCIARE LA TENDA ABBASSATA FINO AD ASCIUGATURA.